

Schilderen op bestaande interieur vernissystemen (onderhoud)

Interieur vernissystemen staan minder bloot aan UV inwerking. Op termijn kan onderhoud van het interieur vernissysteem wenselijk zijn. Epifanes Eiglans blank kan, na reinigen, ontvetten en schuren van het bestaande vernissysteem, over vrijwel elke **één- en tweecomponent interieur vernissysteem** worden aangebracht ongeacht het merk.

Zorg ervoor dat de ondergrond altijd goed droog is en vrij van vuil, vet, stof, etc. Ontvet bestaande vernissystemen met Epifanes 1-C. Smitverduuning of wasbenzine.

Conditie van bestaande vernissysteem:

1. Bestaand interieur vernissysteem is slechts verkleurd

Uitgaande dat het bestaande vernissysteem slechts verkleuring en of vlekken vertoont maar verder nog intact is, goed hecht en geen barstjes vertoont, dan kunnen op het gereinigde, ontvette en licht geschuurde systeem (korrel 220-280) één of meer lagen Epifanes Rapidcoat worden aangebracht. Deze licht gepigmenteerde halfglansvernis camoufleert de verkleuring/vlekken.. Na droging schuren met korrel 280-320 één of twee lagen Epifanes Eiglans blank aanbrengen.

2. Bestaand vernissysteem is verkleurd en vertoont lichte barstvorming

Indien het bestaande interieur lakwerk naast verkleuring ook lichte barstvorming vertoont, maar nog wel goed hecht wijst dit op achterstallig onderhoud. Hierbij is het vernissysteem verder verouderd. In deze gevallen het vernissysteem reinigen, met Epifanes 1-C Smitverduuning of wasbenzine ontvetten en net zover terug schuren totdat alle barstjes zijn verdwenen (korrel 220-280). Vervolgens twee lagen Epifanes Eiglans Blank aanbrengen. In geval van verkleuring kunnen eerst één of meer lagen Epifanes Rapidcoat worden aangebracht.

3. Bestaand interieur vernissysteem in slechte staat

Slechte of beschadigde vernis moet volledig worden verwijderd. Dit kan door grof schuren met een warmteföhn in combinatie met een scherpe (!) krabber. Eventuele verweerde plekken in het hout kunnen worden behandeld met Ontweringswater (evt. verwarmd), waarna de behandelde delen zeer zorgvuldig dienen te worden afgespoeld met schoon leidingwater om de zouten te verwijderen. Daarna het hout goed laten drogen. Indien gewenst kan het kale hout ook worden aangekleurd met Epifanes Mahoniebeits voor een warme rode houtkleur..

4. Bestaand interieur vernissysteem met reparatieplekken

Kleinere reparatieplekken kunnen opgevuld worden met meerdere lagen hoogglans vernis. Daarna dient het gehele oppervlak gelijkmatig geschuurd te worden en van één of meer nieuwe lagen Epifanes Eiglans Blank te worden voorzien. Grotere reparatievlakken dienen behandeld te worden als nieuw hout en te worden voorzien van een volledig nieuw Interieur vernissysteem.